



## EOBD SCAN SARL

[www.eobd-scan.com](http://www.eobd-scan.com)

LA SANTE DE L'ELECTRONIQUE AUTOMOBILE  
A DOMICILE

**Adresse:** 520, rue de la chaussée  
**Code postal/ville:** 60190 MOYVILLERS  
**Téléphone:** 0631493469  
**Fax:** 0344832112  
**e-mail:** info@eobd-scan.com  
**Page d'accueil:** http://www.eobd-scan.com

**Technicien:** Christophe DECOMBE  
**Date:** 11/10/2010  
**Immatriculation du véhicule:** 4841ZH60  
**Kilométrage:** 223129  
**Véhicule:** Rover - 25 - 2000

## Codes de défaut

### Diesel (20T - Bosch EDC 15M - MT/AT)

Codes défaut	Description
P1688	- Erreur de communications de l'unité de pompe à carburant; message CAN 1, erreur de lecture - Historique, test incomplet
P0251	- Unité de commande de pompe à carburant ; signal hors plage, trop haut - Historique, test incomplet
P1251	- Electrovanne de quantité de carburant ; erreur d'électrovanne - Test incomplet
P0101	- Débitmètre d'air ; peu plausible - Historique